

PROTOKÓŁ Nr 2/2019
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) Marek Kowalkowski,
- 2) Krzysztof Leper,
- 3) Natalia Szpechcińska,
- 4)

*Wpisanem się
M. Jankowski
26.04.2019r.*

działając na podstawie Uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

przeprowadziła **kontrolę stanu technicznego Centrum Rowerowego w Krukówku.**

Zakres kontroli obejmował:

- 1) *Stan techniczny Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku*
.....
- 2)
.....
- 3)
.....
- 4)
.....
- 5)
.....

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 marca 2019 r. - *w Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku*

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Pan Marian Wiśniewski – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka kultury i Rekreacji w Mroczy**

Podczas kontroli przedmiotowego obiektu jego opiekunowie tj. Sławomir Hana Pława, oraz przedstawiciel Miasto - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Międzyzakomunikowali. Ustępnie problemy, usterki oraz nieprawidłowości:

Kuchnia - pęknięcia ścian, plastikowa listwa nad blatem roboczym wygięta, cieknie woda pod zlewem powodując namakanie szafki.

Złe wykonanie opieranie wokół tarasu przy kuchni (gdzie prowadzi do wąskiego zalewania kuchni). Woda dostaje się do budynku także przy innych ulazach - nieprawidłowo zamontowane rury. Woda podłogowa także pod budynek, brak odpowiedniego odpływu przy murach.

Łazienki - słaby spływ wody w łazience damskiej powodujący zapychanie się mur, łazienka mała nieodpowiednia spłuczka przy prysznicu, która dodatkowo może nie powoduje zanieczyszczenia obrotu. Listwa wokół drzwi w łazience nie ma odpływu od ścian. Powstały problem z przepływaniem, często zapycha się powodując cofanie się ścieków.

Pomieszczenie górnego (Sala) - problem z dostawami (dot. całego obiektu), pęknięcia na ścianach, brudne farby na ścianach, zapachy nieprzyjemne (ogólny problem z ogrzewaniem).

Magazynu - spadająca podłoga, otwarte, zbyt małe uszczelnienie w drzwiach do magazynu powodująca przedostawanie się do budynku masy i śniegu.

Węzły do świetlicy - ile oszczędności dni wystawie problem z ich zamknięciem, przekucie ścian.

Istotna niedogodność zw. z funkcjonowaniem obiektu, brak możliwości dokonywania tej czynności z zewnątrz budynku, nie odpowiadają one jeden z elementów kosztów ogrzewania.

Przedstawiane nieprawidłowości i usterki w ustosunkowaniu się od oddawania do użytku obiektu jako funduszu obrotu w kontroli wszelkich obiektów.

Zalecenia pokontrolne:

naprawa usterek i nieprawidłowości przez wykonanie i zawieszenie
delektacji.

Kinkobler, dnia 14.03.2019r.

Podpisy:

1) Marek Kowalkowski

Kowalkowski

2) Krzysztof Leper

Leper Krzysztof

3) Natalia Szepechińska

Szepechińska

4)

DYREKTOR
MGOKiR w MROCEZY
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
Marian Wiśniewski

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mrocezy
ul. Sponowa 1
89-115 MROCEZY
tel. 055 788 052, 804 070 013
NIP 558-14-03-073

PROTOKÓŁ Nr 1/2019
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mroczka Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) Tomasz Tanolicki,
- 2) Marek Kowalkowski,
- 3) Krzysztof Leper,
- 4) Natalia Szpechcińska,
- 5) Marek Wenerski

*Zaproszeniem sio
M. Szpechcińska
1.03.2019r.*

działając na podstawie Uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

przeprowadziła **kontrolę stanu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu.**

Zakres kontroli obejmował:

- 1) ...*Mawienię z korbki brukowej*.....
- 2) ...*olewianę altanę*.....
- 3) ...*ławki*.....
- 4)
- 5)

Kontrolę przeprowadzono w dniu **12 lutego 2019 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Pani Violetta Erdmann – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.**

W toku kontroli ustalono co następuje:

- zauważono zapadniętą kostkę brukową pod rynną, wokół studzienki kanalizacyjnej, ściana lampy, opaski okalającej mioty (mieszawca) szrotarka
- atłosa i ławki zadbane, ogrody, elementy drewniane również odmalowane

Wnioski:

Stan ogrody zagospodarowania terenu wokół szkoły dobry, stwierdzone drobne usterki o pominięciu i estetykę przestrzeni.

Zalecenia po kontroli:

- zlikwidowanie zapadniętej kostki brukowej
- brzoza konserwacja konstrukcji, elementów drewnianych