

MIASTO I GMINA W MROCZY
Rada Miejskiej w Mroczy
w dniu 15.03.2021
Nr 21.0004.36.2021

PROTOKÓŁ 2/2021
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza zespół kontrolny Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) radny Tomasz Tarnolicki – kierownik zespołu kontrolnego,
 - 2) radny Marek Kowalkowski – kontrolujący,
 - 3) radny Krzysztof Leper – kontrolujący,
- oraz spoza komisji
- 4) radny Marcin Klebs – obserwator

działając na podstawie Uchwały Nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021

przeprowadziła **kontrolę stanu technicznego hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą**

Zakres kontroli obejmował:

- 1) stan techniczny hali widowiskowo-sportowej na zewnątrz i wewnątrz budynku
- 2) stan techniczny infrastruktury towarzyszącej

Kontrolę przeprowadzono w dniu **11.03.2021 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza**

Podczas kontroli z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza uczestniczyli:

- Marian Wiśniewski – Dyrektor MGOKiR w Mroczy
- Michał Raczyński – Zastępca Dyrektora MGOKiR w Mroczy
- Krzysztof Wiese – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

W trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące usterki i wady:

- przecieki dachu na łączeniu sali gimnastycznej z siłownią i oknem od strony ul. marsz. J. Piłsudskiego, nad pomieszczeniem przed barem oraz toaletami za widownią na I piętrze, w części siłowni dla ciężarowców - 5 miejsc (3 narożniki siłowni, nad oknem oraz przy

Leper
Klebs
Wiśniewski
Raczyński
Wiese

przejściu do pomieszczenia trenera)

- obiekt wewnątrz ma liczne spękania tynku oraz płytek,
- brakuje sterownika w kotłowni,
- wadliwe zainstalowanie drzwi p. poż. w 2 miejscach oraz system antypanic w drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej,
- awaria pompy c.o. na dachu siłowni.




Zalecenia pokontrolne:

- podjąć niezbędne działania umożliwiające usunięcie zaistniałych wad i usterek w ramach gwarancji Wykonawcy.




Protokół odczytano i podpisano.

Mrocza, dnia 11 marca 2021 r.

Podpisy:

- 1) Tomasz Tarnolicki - 
- 2) Marek Kowalkowski - 
- 3) Krzysztof Leper - 

pozostali obecni:

- 4) Marcin Klebs - 
- 5) Marian Wiśniewski - 
- 6) Michał Raczyński - 
- 7) Krzysztof Wiese - 