

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 23. 11. 2022
Nr RM. 0004. 22. 2022

PROTOKÓŁ 4/2022
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza zespół kontrolny Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) radny Tomasz Tarnolicki – kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) radny Marek Kowalkowski – kontrolujący,
- 3) radny Krzysztof Leper - kontrolujący,

działając na podstawie Uchwały Nr XLIV/355/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2022

przeprowadziła **kontrolę stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Drzewianowie**

Zakres kontroli obejmował:

- 1) stan elewacji zewnętrznej budynku
- 2) stan pomieszczeń świetlic

Kontrolę przeprowadzono w dniu **21 listopada 2022 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy**

Podczas kontroli z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza uczestniczyli:


- Z-ca Dyrektora MGOKiR Michał Raczyński

W trakcie kontroli stwierdzono następujące wady:

- w około 40% powierzchni rozpoczęty proces łuszczenia się farby na elewacji zewnętrznej,
- występowanie zakrzaceń zbyt blisko budynku, co może negatywnie wpływać na elewację zewnętrzną,
- odpadające płytki elewacyjne,
- odparzenia z przemieszczeniem połączeń płytek ściennych w łazience,
- brak stałego ogrzewania powodującego skraplanie wewnątrz budynku,
- pęknięcie pokrycia posadzki (z płytek gresowych) na całej szerokości, co może wskazywać na konieczność wykonania dylatacji posadzki.

Drzewianowo, dnia 21 listopada 2022 r.

Podpisy:

- 1) Tomasz Tarnolicki - 
- 2) Marek Kowalkowski - 
- 3) Krzysztof Leper - 

pozostali obecni:

- 4) Michał Raczyński - 