

Mrocza, dnia 23.09.2025 r.

PM.130.1.2025



RPW/11014/2025 P
Data: 2025-09-24

p. Burmistrz
Miasta i Gminy
Mrocza
2025.09.24

**Burmistrz
Miasta i Gminy
Mrocza**

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję kopię protokołu z ustaleń kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w dniu 29.08.2025 r.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Mroczy
mgr Anna Przybylska
mgr Anna Przybylska

Otrzymują :

1. Adresat;
2. A/a.

PROTOKÓŁ

z kontroli obiektu należącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tego obiektu.

Przedszkole Miejskie w Mroczy zatrudnia 19 nauczycieli (w tym 18 kobiet, 1 mężczyzna), 13 pracowników administracji i obsługi (w tym 12 kobiet, 1 mężczyzna).

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku *w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.) w dniu 29.08.2025 r. została przeprowadzona kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu należącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy w działalności oświatowej przedszkola.

Kontrolę przeprowadzili :

1. Jagoda Domżańska - nauczyciel
2. Karolina Szczepaniak - pomoc administracyjna
3. Marek Krawczyk - konserwator
4. Minodora Musielak - główny specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Leszek Musielak - asp. sztab. w st. spocz. – specjalista ds. prewencji p.poż.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono :

I. Teren wokół budynku przedszkolnego :

1. Stan ogrodzenia terenu :

Stan ogrodzenia terenu placu zabawa i wejścia do kotłowni nie budzi zastrzeżeń, teren monitorowany, odpowiednio oznakowany, stan drzewostanu oraz inna roślinność nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie przedszkola, trawniki wokół budynku i na placu zabaw są systematycznie koszone, śmietniki i kosze są na bieżąco opróżniane. Chodnik wokół budynku bez uszkodzeń. Wiata śmietnikowa bez uszkodzeń, systematycznie opróżniona. Czerpnie

powietrza znajdujące się przed budynkiem przedszkola bez uszkodzeń.

2. Stan dróg dojazdowych i chodników:

Drogi dojazdowe, parking przy przedszkolu oraz chodniki są utwardzone kostką brukową. Nie stwierdzono ubytków - ich stan jest bardzo dobry, teren uporządkowany czysty i zadbane.

3.Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek:

Otwory i studzienki kanalizacyjne prawidłowo zabezpieczone przy pomocy włazów.

4. Stan oświetlenia terenu:

Teren obiektu jest odpowiednio oświetlony, oświetlenie jest sprawne i w wystarczającej ilości.

5.Stan placu zabaw:

Plac zabaw posiada nawierzchnię pokrytą trawą systematycznie koszoną. Urządzenia i sprzęty na placu zabaw dla dzieci są sprawne technicznie, stabilnie zamocowane nie budzą zastrzeżeń.

Wyjście z terenu placu zabaw zabezpieczone jest furtką zamykaną w porze nocnej na klucz.

6. Stan rynien i urządzeń odgromowych:

Stan rynien i urządzeń odgromowych nie budzi zastrzeżeń.

7. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, drzwi wejściowych:

Elewacja budynku wykonana jest z płyt włókno-cementowych. Część płyt elewacyjnych jest pęknięta - 7 sztuk (usterki zostały zgłoszone do firmy Ebud, która usunie je w ramach prac gwarancyjnych). Okna w budynku bez zastrzeżeń. Drzwi wejściowe (3 pary) są dobrym stanie technicznym. W przedsionku wejścia głównego znajduje się wycieraczka systemowa aluminiowa bez uszkodzeń.

II. Teren przedszkola:

1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie):

Wyjścia i drogi ewakuacyjne są drożne, odpowiednio i wyraźnie oznakowane, czyste i nie posiadają ubytków w nawierzchni. Obiekt wyposażony jest w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, sprzęt gaśniczy, hydranty oraz właściwie oznakowane główne wyłączniki. Korytarze, hol i klatka schodowa są odpowiednio oświetlone (wszystkie lampy i obudowy są sprawne). Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na piętrze prowadzą schody ze stabilną barierką. Znajdujące się na piętrze tarasy wyłożone są deską tarasową betonową - bez uszkodzeń. Balustrady zabezpieczające tarasy są ze stali nierdzewnej i szkła w bardzo dobrym stanie bez uszkodzeń.

2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych wychowankom :

Wejście do pomieszczenia porządkowego, technicznego, serwerowni, rozdzielni, pomieszczeń kuchennych, pomieszczeń na piętro i drzwi wejściowe odpowiednio zabezpieczone kodem dostępu lub zamykane na klucz.

3. Stan schodów:

Nie budzi zastrzeżeń.

4. Stan sal dydaktycznych:

a) wyposażenie sal:

Sale dydaktyczne i inne pomieszczenia znajdujące się na terenie przedszkola są odpowiednio ponumerowane oraz oznakowane. Dostęp do miejsca pracy i stanowiska dla nauczycieli nie budzą zastrzeżeń. Sale dydaktyczne i łazienki utrzymane są w czystości. Środki czystości są na bieżąco uzupełniane, w wyznaczonych miejscach ustawione są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Pomieszczenia pracy, sale dydaktyczne i hol znajdujące się na parterze wyposażone są w wentylację mechaniczną. Pomieszczenia znajdujące się na piętrze wyposażone są w dobrze funkcjonującą klimatyzację.

b) stan mebli przedszkolnych :

Stan krzeseł, szaf i stolików jest bez zastrzeżeń. Krzeselka dopasowane do wzrostu dzieci, stoliki z regulacją.

c) stan podłóg:

Czyste dywany, panele podłogowe bez zastrzeżeń.

d) stan okien, drzwi:

bez zastrzeżeń.

e) sposób zawieszenia monitorów interaktywnych, tablic, półek, gablot, pomocy dydaktycznych niestwarzający zagrożenia, stabilne zamocowanie.

f) zamocowanie gniazd, wyłączników:

Nie budzi zagrożenia.

g) stan oświetlenia :

Sprawne bez zastrzeżeń.

h) oznaczenie drogi ewakuacyjnej:

Bez zastrzeżeń.

5. Stan pomieszczeń sanitarnych :

W pomieszczeniach sanitarnych jest dostęp do mydła w płynie, jednorazowych ręczników papierowych i papieru toaletowego.

a) stan posadzek :

Czyste, nie posiadają ubytków w nawierzchni.

b) stan kabin :

Czyste, sprawne nie posiadają uszkodzeń.

c) stan umywalk, misek ustępowych (drożność).

Drożne, nie posiadają uszkodzeń.

d) stan baterii (szczelność zaworów) :

Sprawne

e) stan oświetlenia i ogrzewania:

Pomieszczenia odpowiednio oświetlone, wszystkie lampy i obudowy są sprawne.

6. Stan kuchni, rozdzielni i zmywalni.

Nie budzi zastrzeżeń.

7. Stan gabinetów, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego :

Prawidłowo oświetlone, czyste, odpowiednia temperatura, środki czystości są na bieżąco uzupełniane, w wyznaczonych miejscach ustawione są dozowniki z płynem do dezynfekcji.

Obiekt wyposażony jest w apteczki ze środkami do udzielenia pierwszej pomocy, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, odpowiednio udostępnione regulaminy i instrukcje z zakresu obsługi urządzeń, BHP oraz PPOŻ. Pomiar i badania instalacji i elektrycznej i odgromowej były przeprowadzone w 2025 roku. Przegląd sieci hydrantowej oraz gaśnic był przeprowadzony również w 2025 roku. Przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych był przeprowadzony w roku bieżącym.

Zalecenia :

1. Dokonać wymiany uszkodzonych płyt elewacyjnych w ilości 7 sztuk.

Podpisy osób dokonujących kontroli :

1. *Jayada Domicki*
2. *Isolina Szeparcich*
3. *Marek Własny* **SPECIALISTA**
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
4. *mgr Miroslaw Wasilek*
5.

Specjalista ds. prewencji p. poż.

asp. sztab. w st. specz. Laszek Musiolak

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w dniu 01.09.2025 r.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Mroczy
29. SIE. 2025
mgr Anna Przybylska
mgr Anna Przybylska

(data i podpis dyrektora przedszkola)